

LIITE 17D. Melupäästöt ja tärinä

Tärinä

Tehtaan normaalitoiminnasta ei aiheudu tärinää.

Melu

Melua voi aiheutua katon poistoilmapuhaltimista, henkilökunta- ja raskaasta ajoneuvoliikenteestä sekä jäähdytinlaitteistojen lauhduttimien puhaltimista. Meluavat tuotantolaitteet on sijoitettu sisätiloihin, eikä melu kulkeudu tehtaan ulkopuolelle.

Maustaja Oy:lle ei ole laadittu meluselvitystä. Leiviskänkankaan teollisuusalueen melupäästöjä ei myöskään ole mitattu.

Toiminnan aiheuttamasta melusta ei ole tullut valituksia.

Liitteessä 6A on esitetty Pyhännän keskimääräinen tuulen suuntajakauma vuoden aikana. Vallitsevat tuulet suuntautuvat pohjoiseen ja koilliseen, jonka vuoksi toiminnan aiheuttaman melun ei arvioida kulkeutuvan Pyhännän keskustan alueelle. Melua voi kulkeutua lähimmille asuinrakennuksille, mutta toiminnan aiheuttama melu sekoittuu tieliikenteen ja muiden teollisuusalueen toimijoiden aiheuttamaan meluun.

Toiminnan aiheuttaman melun ei arvioida aiheuttavan merkittävää häiriötä ympäristössä.